

Pomocný materiál optickej kabeláže

Ochrana zvaru

teplom zmršťovacia trubička

P/N: **F11002**

dĺžka 60 mm

P/N: **F11002-40**

dĺžka 40 mm



Držiak pre 2 alebo 4 zvary

P/N: **OPT-189**



Držiak pre 12 alebo 24 zvarov

P/N: **OPT-145**



Kazeta pre 24 zvarov na rozšírenie kapacity hrncovej spojky

P/N: **PC-7212**




Kazeta na zvary, prázdna

P/N: **RAB-FO-X10**



Kazeta pre 2x12 zvarov, komplet

P/N: **RAB-FO-X04**



Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10

P/N: RAB-FO-X14



Držiak zvarov do kazety RAB-FO-X10

P/N: RAB-FO-X12



Krimповacia ochrana zvaru

P/N: FCSP-1

